

CHRISTIANSBORG SLOTSKIRKE



Det var en katastrofe da en vildfaren raket satte ild til taget midt under pinsekarnevallet den 8. juni 1992.

Hele tagværket brændte væk, og kuplen faldt ned i kirken, hvorved store dele af inventaret blev ødelagt. Erik Møller Arkitekter AS fik overdraget genopbygningen, som på flere måder var en kompleks opgave, idet det bl.a. viste sig at der ikke var bevaret konstruktionsstegninger af kuplen.

Der blev gennemført en omfattende bygningsarkæologisk undersøgelse af hvad brandtomten rummede. Forkullede stumper træ, forvredet kobber, sodsværtet stuk og murværk blev stykket sammen og gav til sidst en forståelse af konstruktion og form.

Genopbygnings- og restaureringsarbejdet blev gennemført over fire år og omfattede følgende etaper:

1. Udtørring af de store mængder slukningsvand.
2. Tagkonstruktion og genopbygning af kuppel.
3. Restaurering af facader, vinduer og sandsten.
4. Indvendig genopbygning og restaurering af overflader, herunder restaurering af de stukmarmor pudsede vægflader.



Bygherre:	Slots- og Ejendomsstyrelsen
Årstal:	1997
Byggesum:	105 mio. kr. ekskl. moms
Arkitekt:	Erik Møller Arkitekter AS